Département de la Meuse

Commune de BUXIERES SOUS LES COTES
Village de Buxières

Etude de zonage d'assainissement

RESEAU EXISTANT	
Réseau unitaire	
Réseau eaux usées	
Réseau eaux pluviales	
Réseau en refoulement	
Fossé	
Regard de visite	
Grille	
Avaloir	
Sens d'écoulement	
Exutoire	

OUVRAGES SPECIAUX	
Déversoir d'orage	
Poste de refoulement	
By-pass	

MATERIAUX	
PVC	Canalisation en polychlorure de vinyle
G	Canalisation en grès
B	Canalisation en béton
AC	Canalisation en amiante-ciment

CONTRAINTE D'HABITAT VIS-A-VIS DE L'ANC	
Contrainte de topographie	Aucune contrainte
Contrainte de surface	Contrainte d'occupation des sols

CONTRAINTE D'HABITAT VIS-A-VIS DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	
	Sortie des eaux usées

ASSAINISSEMENT EXISTANT - CONTROLE SPANC			
Obligation de remise aux normes		Filière ANC complète	
Non conforme, sans obligation		Filière conforme avec réserves	
Installation récente		Non contrôlée	
150 €	Coût estimatif de la réhabilitation	NE	Non exploitable

OXYA CONSEIL

OXYA Conseil
10 Rue du 152ème RI
88400 GERARDMER

Dessiné par :	BR	Dossier : A1-040
Date:	17/12/2015	Nom du fichier : Buxières
Modifié le :		Plan n°:
Modifié le :		4:4
Plan:	Plan d'assainissement	
Echelle (A1):	1/1500e	