

Département de la Meuse
 Commune de BUXIERES SOUS LES COTES
 Village de Wainville

Etude de zonage d'assainissement

RESEAU EXISTANT		OUVRAGES SPECIAUX	
	Réseau unitaire		Déversoir d'orage
	Réseau eaux usées		Poste de refoulement
	Réseau eaux pluviales		By-pass
	Réseau en refoulement	MATERIAUX	
	Fossé	PVC	Canalisation en polychlorure de vinyle
	Regard de visite	G	Canalisation en grès
	Grille	B	Canalisation en béton
	Avaloir	AC	Canalisation en amiante-ciment
	Sens d'écoulement		
	Exutoire		

CONTRAINTE D'HABITAT VIS-A-VIS DE L'ANC	
	Contrainte de topographie
	Aucune contrainte
	Contrainte de surface
	Contrainte d'occupation des sols

CONTRAINTE D'HABITAT VIS-A-VIS DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	
	Sortie des eaux usées

ASSAINISSEMENT EXISTANT - CONTROLE SPANC			
	Obligation de remise aux normes		Filière ANC complète
	Non conforme, sans obligation		Filière conforme avec réserves
	Installation récente		Non contrôlée
	Coût estimatif de la réhabilitation		NE Non exploitable

 OXYA Conseil 10 Rue du 152 ^{RI} 88400 GERARDMER Courriel: info@oxyaconseil.fr	Dessiné par :	BR	Dossier : A1-040
	Date :	17/12/2015	Nom du fichier : Buxieres
	Modifié le :		Plan n° :
	Modifié le :		
	Plan :	Plan d'assainissement	
Echelle (A1) :	1/1500 ^e		

